

Stückzahl	Benennung und Bemerkung	Teil	Zeichng. Nr.	Werkstoff
		3		
		2		
1	Treibdorn	1		St. 50.11

	Datum	Name
Gezeichnet:	18.9.51	[illegible]
Geprüft:		
Normgepr.		

BMW Kundendienstschule

Maßstab: 1:1

Treibdorn für Steuerstößelbüchse R51/3 R67

W 5041

Ersatz für

Ersetzt durch